

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1

от «24» февраля 2016 г..

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МАОУ СШ № 42. г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 12А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания,	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	ТСР
				2	Отсутствие информации об ОСИ	Все	Установить информацию рядом с входом на территорию	ТР

1.2	Путь(пути) движения на территории	Есть		3	Неровная поверхность, бордюры по краям пешеходных путей менее 0,05м, нет тактильной направляющей на путях	все	Замена покрытия пешеходных путей, замена бордюров пешеходных путей	ТР
1.3	Лестница (наружная)	Есть		4	Ступени не более 0,4 м; Высота не более 0,12 м; поручни не более 0,45 м двух сторон	К, О, С		
1.4	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствует пандус наружный на входе	К, О	Установить пандус	ТР
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			Отсутствует	К, О	Организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование  структурно функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	дч-и ( г.у) внд (к,о,с)		11.2,3,4	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ- И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

“указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1

от «24» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

**2. Входа (входов) в здание**

МАОУ СШ № 42, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 12А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	-нет дополнительных разделительных поручней -неровная поверхность Нет контрастной и рельефной маркировки ступеней Отсутствует завершающая часть поручня на 30 см	С, О	-замена поручней, -установка дополнительного разделительного поручня, замена покрытия, нанесение контрастной маркировки крайних ступеней и рельефной полосы за 0,8 м до лестницы	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус	К	Перепланировка входа - реконструкция с	ТР

							установкой пандуса	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Отсутствует контрастная полоса перед дверью, имеется порог не допустимой высоты	С	Нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м до проема, убрать порог	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		6	Отсутствует информация об ОСИ на входе	Все	Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	Орг, ТСП
2.5	Тамбур	есть		7	Покрытие пола скользит при намокании, размеры тамбура не соответствуют требованиям (глубина менее 1,8 м, ширина - менее 2,2 м)	Все	Заменить покрытие пола, расширить тамбур	ТР, КР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	внд (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)		4, 5, 6,7	Капитальный ремонт, ТСР, орг.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ- И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

“указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1

от «24» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МАОУ СШ № 42. г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 12А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		8	Отсутствие информации на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной,	все	Организовать размещение комплексной системы информации на путях движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям	ТСР

3.2	Лестницы (внутри здания)	Есть		9 9 11	Ширина марша менее 1,35 м, уклоны лестниц более 1:2, отсутствие поручней с 2-х сторон	все	Организовать помощь обслуживающего персонала	Орг.
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет				К		ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				К, О	Организовать помощь обслуживающего персонала	Орг
3.5	Дверь	Есть		121 3	Нет противопоударной полосы; ширина менее 0,9 м	все	Установить противопоударную полосу, расширить дверные проемы невозможно без реконструкции здания, поэтому организовать помощь обслуживающего персонала	ТР, Орг
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		13	Высота порогов не соответствует норме; ширина марша менее 1,35 м,	все	Заменить пороги, увеличить ширину марша невозможно, поэтому организовать помощь обслуживающего персонала	ТР, Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	внд (К,О,Г, С)		9, 10,11, 12,13	ТР, орг

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ- И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

“указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

**№ 1**

от «24» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант ! - зона обслуживания инвалидов**

МАОУ СШ № 42, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 12А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		14	пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма, круглые ручки на дверях кабинетов	К, О, С	убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания. Заменить круглые ручки на дверях кабинетов	Индивидуальные решения с помощью ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		15	пороги в дверных проёмах	К, О, С	убрать пороги	ТР

	я							
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		16	Прилавок от пола на высоте 0,8 м Недостаточное место для разворота коляски	С, К	Уменьшить высоту прилавка, расширить пространство около столов для разворота коляски	ТР, орг
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				К	Организовать помощь обслуживающего персонала	Орг
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				К		
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	ТТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ВНД (К,С,О)		14,15,16	ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

“указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

**№ 1**

от «24» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

“указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(111)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1

от «24» февраля 2017 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III - жилые помещения

Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

“указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1

от «24» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МАОУ СШ № 42, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 12А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименован ие функционал ьно- планировочн ого элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ не!	на №	на плане №9	фото	Содержан ие	Значим о для инвалид	Содержа ние	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			17 18	Нет двусторонн ей связи с диспетчеро м; Нет аварийного освещения; Мала ширина кабинок, не оборудован о место для одежды, палок, костылей	К, С, О, Г	установит ь поручни и опоры установит ь крючки для одежды, костылей и т.п. оборудова ть кнопкой вызова	капитальны й ремонт, индивидуал ьные решения с помощью ТСР

					Отсутствуют поручни и опоры			
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть		19	Мала ширина кабины для колясочников Отсутствуют поручни Отсутствует кнопка вызова	К	Расширить кабину,	ТР, ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть		20	Нет индивидуальных шкафов, нет скамеек в гардеробных	Все	Установить шкафы скамейки	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно гигиенические помещений	ВНД (К,О,С)		17,18,19	ТР, КР, ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

"указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1

от «24» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МАОУ СШ № 42, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 12А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				К, Г, С, У. о	Установить визуальные средства	ТР
6.2	Акустические средства	нет				Г	Установить акустические средства	ТР
6.3	Тактильные средства	нет				С	Установить тактильные средства	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	<b>ВНД</b>			ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

“указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Результаты фотофиксации на объекте





7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.